

GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0303/2023

z dnia: 2023/09/12

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCLAW

Zlec. pismo, znak: do umowy 4028838

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Ogłędziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] IX-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2015

Model: XF 460 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab

Nr rejestracyjny: ZS151LT

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: XLRTEH4300G071910



Nr INFO-EKSPERT

214-02298

Data pierwszej rejestracji

2015/09/02

Data ważności badania technicznego

2023/08/16

Wskazanie drogomierza

772229 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/09/02-23/09/12)

96 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

BIAŁY

Dop. masa całk.

19000 kg

Rodzaj zabudowy

ciągnik siodłowy z kabiną długą

Rodzaj kabiny

wielkopojemna (odchylana)

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna dwusprzęgłowa

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi

resory / poduszki / 3800 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika	12902 ccm / 340kW (462KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: do umowy 4028838

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu
 2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych
 VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] IX-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2015

Model: XF 460 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab

Nr rejestracyjny: ZS151LT

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: XLRTEH4300G071910

Nr INFO-EKSPERT	214-02298
Data pierwszej rejestracji	2015/09/02
Data ważności badania technicznego	2023/08/16
Wskazanie drogomierza	772229 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/09/02-23/09/12)	96 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	BIAŁY
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna dwusprzęgłowa
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12902 ccm / 340kW (462KM)

WYPOSAŻENIE (2013.10-2017.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	16	Przygotowanie do montażu radia
2	Dach regulowany elektrycznie	17	Reflektory adaptacyjne z doświetlaniem łuków
3	Drzwi prawe otwierane przyciskiem na desce rozdzielczej	18	+Spoiler dachowy
4	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	19	+Spoilery boczne
5	Immobilizer	20	Szyby przyciemniane
6	Kabina zawieszona mechanicznie	21	Szyby regulowane elektrycznie
7	Klimatyzacja	22	Światła p/mgielne przednie
8	Leżanka dolna	23	Tachograf elektroniczny
9	Leżanka górna	24	Tempomat
10	+Łodówka	25	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	26	Wyświetlacz wielofunkcyjny
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	Zamek centralny
13	Nagrzewnica powietrza kabiny	28	+Zawieszenie tylne pneumatyczne
14	Ogrzewanie niezależne	29	Zderzak stalowy
15	Osłona chłodnicy w kolorze nadwozia		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 385/55 R22.5	HSW 2	10,0	44
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 385/55 R22.5	HSW 2	10,0	44
Tylne LZ:	*DAYTON D600D 315/70R22,5		4,0	84
Tylne LW:	*DAYTON D600D 315/70R22,5		4,0	84
Tylne PZ:	*DAYTON D600D 315/70R22,5		4,0	84
Tylne PW:	*DAYTON D600D 315/70R22,5		4,0	84

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych
VB LEASING S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, przebieg odczytano z natury i zweryfikowano z zapisem na stronie www.cepik.gov.pl.

Rok produkcji pojazdu przyjęto z udostępnionego dowodu rej..

1. SILNIK-SKRZYNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono,
- silnik po uruchomieniu pracował równo bez nadmiernego dymienia,
- brak aktywnych komunikatów komputera pokładowego
- skrzynia biegów wybiera i zmienia biegi prawidłowo,

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- zawieszenie kół bez widocznych uszkodzeń mechanicznych,
- słyszalne stuki w zawieszeniu podczas jazdy po nierównościach
- tarcze hamulcowe kół tylnych popękane
- układ regulacji zawieszenia kół tylnych działa prawidłowo
- rama nośna posiada liczne ogniska korozji

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- naklejki ozdobne kabiny złuszczone,
- liczne ogniska korozji elementów składowych kabiny
- lusterka lewe porysowane,
- stopień lewy porysowany,
- szyba czołowa pęknięta
- zderzak przedni zagięty i porysowany
- stopień prawy porysowany,
- lusterka prawe porysowane,
- kierunkowskaz boczny PP pęknięty,
- brak górnych pokryw błotników tylnych,
- wsporniki błotników tylnych posiadają zużyte mocowania

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności

- wnętrze kabiny zabrudzone,
- poszycie fotela kierowcy zabrudzone,
- poszycie fotela pasażera zabrudzone,
- wieniec koła kierownicy wytarty
- wykładzina drzwi lewych zużyta, wytarty podłokietnik
- leżanki zabrudzone,
- wykładziny ścian zabrudzone,
- nad drzwiami kierowcy amontowa wspornik monitora TV, brak zaślepki narożnej wykładziny dachu,
- inne trwałe zarysowania wyposażenia wew.
- gałka hamulca pomocniczego zużyta

INFORMACJE DODATKOWE**1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:**

- kluczyki do pojazdu tak [x] nie [], szt: 2
- koło zapasowe tak [] nie [x]

- klucze (narzędzia) tak nie
2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:
- dowód rejestracyjny tak nie
 - karta pojazdu tak nie
 - instrukcja obsługi tak nie
 - polisa ubezpieczenia OC tak nie ,
 - książka gwarancyjna tak nie , ostatni zapis przy przebiegu 528422
 - badanie techniczne ważne do 16-08-2023
3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju sprowadzony nie ustalono
4. Wykonano pomiar grubości powłoki lakierowej: tak nie wartości podano w μm
5. Jazda próbna na terenie parkingu w ograniczonym zakresie i bez obciążenia.

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 0303/2023

z dnia: 2023/09/12

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: do umowy 4028838

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] IX-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2015


Model: XF 460 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab

Nr rejestracyjny: ZS151LT

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0303/2023

z dnia: 2023/09/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] IX-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2015

Model: XF 460 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab

Nr rejestracyjny: ZS151LT

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy







